

Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie in Via Udine - Termoli

Relazione fotografica mappata

Allegato : _____
al documento: _____

Presentato a: _____
In data: _____



Schede e Coordinate geografiche

Indice

Scheda n. 1	N 41°59'47,44"	E 14°58'22,36"	Pag. 3
Scheda n. 2	N 41°59'48,06"	E 14°58'23,09"	Pag. 5
Scheda n. 3	N 41°59'48,31"	E 14°58'23,62"	Pag. 7
Scheda n. 4	N 41°59'48,51"	E 14°58'24,08"	Pag. 9
Scheda n. 5	N 41°59'49,04"	E 14°58'25,17"	Pag. 11
Scheda n. 6	N 41°59'51,42"	E 14°58'14,89"	Pag. 13
Scheda n. 7	N 41°59'51,32"	E 14°58'15,66"	Pag. 15
Scheda n. 8	N 41°59'51,11"	E 14°58'16,64"	Pag. 16
Scheda n. 9	N 41°59'51,06"	E 14°58'16,91"	Pag. 18
Scheda n. 10	N 41°59'50,94"	E 14°58'17,94"	Pag. 19
Scheda n. 11	N 41°59'50,87"	E 14°58'18,44"	Pag. 20
Scheda n. 12	N 41°59'50,58"	E 14°58'20,46"	Pag. 21
Scheda n. 13	N 41°59'49,97"	E 14°58'24,07"	Pag. 23
Scheda n. 14	N 41°59'49,65"	E 14°58'25,29"	Pag. 25
Scheda n. 15	N 41°59'49,36"	E 14°58'26,05"	Pag. 27
Scheda n. 16	N 41°59'49,20"	E 14°58'27,51"	Pag. 29
Scheda n. 17	N 41°59'49,10"	E 14°58'28,04"	Pag. 31
Scheda n. 18	N 41°59'48,88"	E 14°58'29,05"	Pag. 33
Scheda n. 19	N 41°59'48,49"	E 14°58'30,42"	Pag. 35
Scheda n. 20	N 41°59'48,15"	E 14°58'31,48"	Pag. 37
Scheda n. 21	N 41°59'47,91"	E 14°58'32,48"	Pag. 39
Scheda n. 22	N 41°59'47,81"	E 14°58'34,63"	Pag. 41
Scheda n. 23	N 41°59'46,13"	E 14°58'36,35"	Pag. 43
Scheda n. 24	N 41°59'47,91"	E 14°58'32,48"	Pag. 45
Scheda n. 25	N 41°59'47,81"	E 14°58'34,63"	Pag. 47
Scheda n. 26	N 41°59'46,13"	E 14°58'36,35"	Pag. 50

SCHEDA n°

1



Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie


Localizzazione: **Via Udine; incrocio Via Venezia**GPS: **N 41°59'47,44"** **E 14°58'22,36"**
☐ Buca ☒ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 11

Dimensione area insidiosa: cm. 70 X 100

Note: Dislivello nell'unione dei manti stradali.

Il dislivello è causato dalla posa dei diversi manti stradali eseguiti e posati in Via Venezia e non raccordati con la traversa perpendicolare di Via Udine.



Scheda 1 - Fotografia n° 1



Scheda 1 - Fotografia n° 2



Scheda 1 - Fotografia n° 3



Scheda 1 - Fotografia n° 1 - **INGRESSO VIA UDINE DA VIA VENEZIA**



Scheda 1 - Fotografia n° 2 - **MISURAZIONE PROFONDITA' DISLIVELLO**



Scheda 1 - Fotografia n° 3 - **ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO**

SCHEDA n°

2




Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; traversa asse strada**GPS: **N 41°59'48,06"** **E 14°58'23,09"**
☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 8

Dimensione area insidiosa: cm. 170 X 30

Note: Due buche adiacenti in prossimità del tombino per lo scarico delle acque bianche al centro della strada.



Scheda 2 - Fotografia n° 1



Scheda 2 - Fotografia n° 2



Scheda 2 - Fotografia n° 3



Scheda 2 - Fotografia n° 4



Scheda 2 - Fotografia n° 5



Scheda 2 - Fotografia n° 1 - **STATO DELL'ASFALTO**



Scheda 2 - Fotografia n° 2 - **STATO DELL'ASFALTO**



Scheda 2 - Fotografia n° 3 - **MISURAZIONE PROFONDITA' DELLA BUCA**



Scheda 2 - Fotografia n° 4 - **MISURAZIONE PROFONDITA' DELLA BUCA**



Scheda 2 - Fotografia n° 5 - **ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO**

SCHEDA n°


3



Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; incrocio asse strada**GPS: **N 41°59'48,31"** **E 14°58'23,62"**
☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 16
 Dimensione area insidiosa: cm. 110 X 40
 Note: Buca al centro della strada




Scheda 3 - Fotografia n° 1




Scheda 3 - Fotografia n° 2



Scheda 3 - Fotografia n° 3




Scheda 3 - Fotografia n° 4



Scheda 3 - Fotografia n° 5



Scheda 3 - Fotografia n° 1 - **STATO DELL'ASFALTO**



Scheda 3 - Fotografia n° 2 - **ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO**



Scheda 3 - Fotografia n° 3 **MISURAZIONE PROFONDITA' DELLA BUCA**



Scheda 3 - Fotografia n° 4 - **ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO**



Scheda 3 - Fotografia n° 5 - **ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO**

SCHEDA n°

4



Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; asse strada in corrispondenza al civico 63/c**

GPS: **N 41°59'48,51"** **E 14°58'24,08"**

☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 16
 Dimensione area insidiosa: cm. 110 X 40
 Note: Buca al centro della strada



Scheda 4 - Fotografia n° 1




Scheda 4 - Fotografia n° 2



Scheda 4 - Fotografia n° 3



Scheda 4 - Fotografia n° 4





Scheda 4 - Fotografia n° 1 - **STATO DELL'ASFALTO**



Scheda 4 - Fotografia n° 2
MISURAZIONE PROFONDITA' DELLA BUCA



Scheda 4 - Fotografia n° 3 - **ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO**



Scheda 4 - Fotografia n° 5 - **PARTICOLARE SULLO STATO DELL'ASFALTO**

5



Localizzazione: **Via Udine; asse strada**

GPS: N 41°59'49,04" E 14°58'25,17"

☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 14
Dimensione area insidiosa: cm. 550 X 70
Note: Buca al centro della strada



A close-up photograph of a motorcycle wheel, showing the spokes and the tire, resting on a gravel surface.



Scheda 5 - Fotografia n° 5



Scheda 5 - Fotografia n° 1 - **MISURAZIONE BUCA**



Scheda 5 - Fotografia n° 2 - **PROFONDITA'**



Scheda 5 - Fotografia n° 3 - **PROFONDITA'**



Scheda 5 - Fotografia n° 4 - **ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO**



Scheda 5 - Fotografia n° 5 - **ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO**

SCHEDA n°

6



Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie


Localizzazione: **Via Udine; incrocio Via del Mare**GPS: **N 41°59'51,42"** **E 14°58'14,89"**
☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 6

Dimensione area insidiosa: cm. 60 X 60

Note:

Alla soglia dell'incrocio con Via del Mare il manto stradale è totalmente ammalorato con numerose buche dalla profondità media di 6 cm e dalle dimensioni come da campione rilevato



Fotografia n° 1



Fotografia n° 2



Fotografia n° 3



Fotografia n° 1 - **STATO DELL'ASFALTO DIREZIONE LUNGOMARE**



Fotografia n° 2 - **MISURAZIONE BUCA**



Fotografia n° 3 - **STATO DELL'ASFALTO DIREZIONE VIA FIRENZE**

SCHEDA n°

7




Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 126-128**GPS: **N 41°59'51,32"** **E 14°58'15,66"**
☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 9

Dimensione area insidiosa: cm. 100 X 180

Note: Una buca trasversale alla strada in prossimità dell'incrocio di Via del Mare e dei civici 126-128 è di dimensioni tali da non poter essere evitata dai mezzi e dai pedoni. E' stata più volte riempita con materiale di fortuna, la sua profondità è mediamente di 9 cm.



Fotografia n° 1 - MISURAZIONE BUCA

SCHEDA n°

8



Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 87**GPS: **N 41°59'51,11" E 14°58'16,64"**
☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 6

Dimensione area insidiosa: cm. 80 X 80

Note:

Una buca lunga la strada in prossimità dell'incrocio di Via del Mare e del civico 87 è di dimensioni tali da non poter essere evitata dai mezzi e dai pedoni. E' stata più volte riempita con materiale di fortuna, la sua profondità è mediamente di 6 cm.

Alto elemento di pericolo è la mancanza di manto stradale in prossimità del tombino delle acque bianche invisibile in presenza di acqua piovana.



Fotografia n° 1




Fotografia n° 2



Fotografia n° 3



Fotografia n° 4





Fotografia n° 1—STATO DELL'ASFALTO



Fotografia n° 2 MISURAZIONE BUCA



Fotografia n° 3 DISLIVELLO TOMBINO



Fotografia n° 4 MISURAZIONE INSIDIA STRADALE

SCHEDA n°

9



Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 85**


GPS: **N 41°59'51,06"** **E 14°58'16,91"**

☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 11

Dimensione area insidiosa: cm. 100 X 100

Note:



Fotografia n° 1 MISURAZIONE BUCA



Fotografia n° 2 ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO

SCHEDA n°

10




Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 92**

GPS: **N 41°59'50,94"** **E 14°58'17,94"**

☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 11
Dimensione area insidiosa: cm. 140 X 1200
Note: Asfalto dissestato



Fotografia n°1 - STATO DELL'ASFALTO

Fotografia n° 2 - STATO DELL'ASFALTO

SCHEDA n°

11




Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 83**GPS: **N 41°59'50,87"** **E 14°58'18,44"**
☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo


Profondità massima: cm. 8

Dimensione area insidiosa: cm. 350 X 450

Note: Asfalto dissestato con buca poco visibile



Fotografia n° 1



Fotografia n° 2



Fotografia n° 3



Fotografia n° 4



Fotografia n° 1 STATO DELL'ASFALTO



Fotografia n° 2 STATO DELL'ASFALTO



Fotografia n° 3 MISURAZIONE INSIDIA STRADALE



Fotografia n° 4 MISURAZIONE PROFONDITA'

12



Localizzazione: **Via Udine**; *prossimità del civico 79*

GPS: N 41°59'50,58" E 14°58'20,46"

☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 10

Dimensione area insidiosa: cm. 200 X 280

Note: Manto stradale sconnesso con buca poco visibile



Fotografia n° 1



Fotografia n° 2



Fotografia n° 3



Fotografia n° 4



Fotografia n° 1 STATO DELL'ASFALTO



Fotografia n° 2 ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO



Fotografia n° 3 MISURAZIONE INSIDIA



Fotografia n° 4 MISURAZIONE PROFONDITA' BUCA

SCHEMA n°

13



Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 26—28**GPS: **N 41°59'49,97"** **E 14°58'24,07"**
☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 9

Dimensione area insidiosa: cm. 200X 500

Note: Manto stradale sconnesso in prossimità del tombino
Enel e buca in centro strada

Fotografia n° 1




Fotografia n° 2



Fotografia n° 3



Fotografia n° 4





Fotografia n° 1 STATO DELL'ASFALTO



Fotografia n° 2 BUCA AL CENTRO DELLA STRADA



Fotografia n° 3 STATO DELL'ASFALTO



Fotografia n° 4 MISURAZIONE PROFONDITA' DELL'INSIDIA

14



Localizzazione: **Via Udine;** *prossimità del civico 26*

GPS: N 41°59'49,65" E 14°58'25,29"

☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 8
Dimensione area insidiosa: cm. 90 X 100
Note: Buca al centro della strada



Fotografia n° 2



Fotografia n° 1 MISURAZIONE PROFONDITA' DELLA BUCA



Fotografia n° 2 ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO

15



Localizzazione: **Via Udine**; *prossimità del civico 63*

GPS: N 41°59'49,36" E 14°58'26,05"

☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima:	cm. 10
Dimensione area insidiosa:	cm. 1200 X 1500
Note:	Asfalto sconnesso con presenza di buche poco visibili



Scheda 15 - Fotografia n° 3



Scheda 15 - Fotografia n° 1 STATO DELL'ASFALTO



Scheda 15 - Fotografia n° 2 STATO DELL'ASFALTO



Scheda 15 - Fotografia n° 3 MISURAZIONE PROFONDITA' BUCA

SCHEDA n°

16




Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 20**GPS: **N 41°59'49,20"** **E 14°58'27,51"**
☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 8

Dimensione area insidiosa: cm. 1500 X 1000

Note: Asfalto sconnesso con buche al centro della strada e in prossimità di tombini



Scheda 16 - Fotografia n° 1



Scheda 16 - Fotografia n° 2



Scheda 16 - Fotografia n° 3



Scheda 16 - Fotografia n° 1 STATO DELL'ASFALTO



Scheda 16 - Fotografia n° 2 STATO DELL'ASFALTO



Scheda 16 - Fotografia n° 3 BUCA

SCHEDA n°

17




Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 61**GPS: **N 41°59'48,88"** **E 14°58'29,05"**
☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 9
 Dimensione area insidiosa: cm. 150 X 150

Note: Buche al centro della strada ed in prossimità di tombini



Scheda 17 - Fotografia n° 1



Scheda 17 - Fotografia n° 2



Scheda 17 - Fotografia n° 3



Scheda 17 - Fotografia n° 1 STATO DELL'ASFALTO



Scheda 17 - Fotografia n° 2 ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO



Scheda 17 - Fotografia n° 3 BUCA

18



Localizzazione: **Via Udine**; *prossimità del civico 14*

GPS: N 41°59'48,49" E 14°58'30,42"

☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo


Profondità massima: cm. 10
Dimensione area insidiosa: cm. 200 X 150
Note: Buche di notevole estensione



Scheda 18 - Fotografia n° 3



Scheda 18 - Fotografia n° 1 ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO



Scheda 18 - Fotografia n° 2 ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO



Scheda 18 - Fotografia n° 3 MISURAZIONE PROFONDITA' BUCIA

SCHEDA n°

19



Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 6**



GPS: **N 41°59'48,15"** **E 14°58'31,48"**

☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 10

Dimensione area insidiosa: cm. 80 X 80


Note: Grossa buca al centro della strada



Scheda 19 - Fotografia n° 1



Scheda 19 - Fotografia n° 2



Scheda 19 - Fotografia n° 1 ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO



Scheda 19 - Fotografia n° 2 MISURAZIONE PROFONDITA' BUCA

SCHEDA n°

20





Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 53**

GPS: **N 41°59'48,15"** **E 14°58'31,48"**

☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 11
 Dimensione area insidiosa: cm. 100 X 150
 Note: Asfalto sconnesso con buche poco visibili



Scheda 20 - Fotografia n° 1



Scheda 20 - Fotografia n° 2



Scheda 20 - Fotografia n° 1 STATO DELL'ASFALTO



Scheda 20 - Fotografia n° 2 MISURAZIONE PROFONDITA' BUCA

SCHEDA n°

21




Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 51**GPS: **N 41°59'47,91"** **E 14°58'32,48"**
☒ Buca ☐ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 11
 Dimensione area insidiosa: cm. 100 X 150

Note: Asfalto dissestato con buche al centro della strada



Scheda 21 - Fotografia n° 1



Scheda 21 - Fotografia n° 2



Scheda 21 - Fotografia n° 1 STATO DELL'ASFALTO



Scheda 21 - Fotografia n° 2 MISURAZIONE PROFONDITA' BUCA

SCHEDA n°

22




Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità del civico 47—piazzale adiacente statale**

GPS: **N 41°59'47,81" E 14°58'34,63"**

☐ Buca ☐ Dislivello ☒ Altro insidia ☒ Pericolo

Note: Palo dell'illuminazione pubblica inclinato su terreno in stato di frana. Pericolo per la parte sottostante dove percorrono motoveicoli sulla statale/tangenziale di termoli.



Scheda 22 - Fotografia n° 1



Scheda 22 - Fotografia n° 2



Scheda 22 - Fotografia n° 1

STATO DELL'ASFALTO PER CEDIMENTO FRANOSO



Scheda 22- Fotografia n° 2

EFFETTO PER DISTACCAMENTO FRANOSO

SCHEDA n°

23



Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie


Localizzazione: **Via Udine; lungo tutto il percorso stradale da Via Trento a Via del mare**

GPS: **Insidia diffusa nell'intera area**

☐ Buca ☐ Dislivello ☒ Altro insidia ☒ Pericolo

Note: Pali di cantiere lungo le carreggiate che rappresentano ostacolo ed insidia per pedoni e mezzi. Molti di questi pali non sono eretti creando ulteriore ostacolo per pedoni, cicli e motocicli. Altri sono stati divelti con la parte restante nel terreno che sporge sul manto stradale creando il pericolo di inciampare per i pedoni e di danno ai pneumatici dei mezzi.

PRESENZA DI RUGGINE PERICOLOSA PER L'INCOLUMITA' DEI BAMBINI



Scheda 23 - Fotografia n° 1



Scheda 23 - Fotografia n° 2



Scheda 23 - Fotografia n° 3



Scheda 23 - Fotografia n° 4



Scheda 23- Fotografia n° 1 STATO DELL'AFALTO CON RESTI DEI PALI IN METALLO SPORGENTI IN SUPERFICE ALLA STRADA



Scheda 23- Fotografia n° 1 STATO DELL'AFALTO CON RESTI DEI PALI IN METALLO SPORGENTI IN SUPERFICE ALLA STRADA



Scheda 23- Fotografia n° 3 INSIDIA STRADALE DEI PALI DI CANTIERE CON EVIDENTE DISALLINEAMENTO



Scheda 23- Fotografia n° 4 INSIDIA STRADALE DEI PALI DI CANTIERE CON EVIDENTE DISALLINEAMENTO

SCHEDA n°

24



Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; prossimità Via Trento**GPS: **N 41°59'46,13"** **E 14°58'36,35"**
☒ Buca ☒ Dislivello ☐ Altro insidia ☐ Pericolo

Profondità massima: cm. 12

Dimensione area insidiosa: cm. 1500 X 1500

Note: Asfalto sconnesso con dislivello e buche, particolarmente soggetto ad allagamenti



Scheda 24 - Fotografia n° 1




Scheda 24 - Fotografia n° 2



Scheda 24 - Fotografia n° 3



Scheda 24 - Fotografia n° 4





Scheda 24- Fotografia n° 1 STATO DELL'ASFALTO



Scheda 24- Fotografia n° 1 MISURAZIONE INSIDIA



Scheda 24- Fotografia n° 3 MISURAZIONE PROFONDITA' DELLA BUCA SISTEMATICAMENTE ALLAGATA E POCO VISIBILE DOPO LE PIOGGIE



Scheda 24- Fotografia n° 4 STATO DELL'ASFALTO

SCHEDA n°

25


Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine; cosiddetta: Via Udine vecchia**

GPS: **Area estesa**

☒ Buca ☒ Dislivello ☒ Altro insidia ☒ Pericolo

Note: Termine della carreggiata non delineato in gran parte, ove delineato la pavimentazione è sconnessa



Scheda 25 - Fotografia n° 1



Scheda 25 - Fotografia n° 2



Scheda 25 - Fotografia n° 3



Scheda 25 - Fotografia n° 4




Scheda 25 - Fotografia n° 5



Scheda 25- Fotografia n° 2 PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



Scheda 25- Fotografia n° 6 ZONA PEDONALE SCONNESSA




Scheda 25- Fotografia n° 1 PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



Scheda 25- Fotografia n° 4 TERMINE DI CARREGGIATA NON DELINEATO



Scheda 25- Fotografia n° 3 ESEMPIO SITUAZIONE DI PERICOLO



Scheda 25- Fotografia n° 5 STATO INESISTENZE DELLA ZONA PEDONALE

SCHEDA n°

26


Ammaloramento pavimentazione stradale ed altre insidie

Localizzazione: **Via Udine;** *cosiddetta: Via Udine vecchia*

GPS: **Area estesa**

☒ Buca ☒ Dislivello ☒ Altro insidia ☒ Pericolo

Note: Situazione di pericolo e di dissesto geologico



Scheda 25 - Fotografia n° 1



Scheda 25 - Fotografia n° 2



Scheda 25 - Fotografia n° 3



Scheda 25 - Fotografia n° 4



Scheda 26- Fotografia n° 3 TERRENO DISSESTATO



Scheda 26- Fotografia n° 4
TOMBINO SU TERRENO DISSESTATO



Scheda 26 Fotografia n° 1 TERRENO FRANOSO



Scheda 26- Fotografia n° 2 TERRENO FRANOSO